


Pesi e misure

| H | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
|----|------|------|------|------|
| 40 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 |
| 50 | 2,43 | 4,86 | 7,29 | 9,72 |
| 60 | 3,05 | 6,1 | 9,15 | 12,2 |
| 80 | 4,1 | 7,33 | 11,0 | 14,6 |



Esempio:
US -L x h x L1

L1 = lunghezza in mm (fino ad un massimo di 3000)

H = altezza in mm (misura min. 40 mm)

L =larghezza in mm (misura min. 60 mm)

Indicare qui di seguito la tipologia e le dimensioni desiderate:

- modello - largh. x altezza x lungh.

- x x quantità totale in mt lineari.....

- x x quantità totale in mt lineari.....

- x x quantità totale in mt lineari.....

- x x quantità totale in mt lineari.....